MP Big XXL





7 x 1.5

Betrieb nur mit Software MP V 3.40 oder größer möglich

Zum Testen der Installation muss der MP Big XXL im Service Menü eingerichtet (Bsp. Dos 2:) und der Kalibriervorgang gestartet werden

RAUF / RUNTER Taste gemeinsam für 6 sek drücken '" ** Sevice **"
6 * RUNTER ' "Big Einstell "
SET / RUNTER bis "D2 Max Impuls" Wert auf 4 stellen
(Cursor hinter Zahl - SET gedrückt halten - RUNTER Wert kleiner - RAUF Wert größer)
RUNTER bis "D2 dopp Senso " Wert auf 0 stellen
RUNTER bis "D2 Vol qcm " Wert auf 45 stellen
Mehrfach RAUF um Service zu verlassen.

Kalibriervorgang starten:
6 * Runter bis "Kalibr.Medika.2 " / SET
RAUF / 2 * Runter "Klbr.Start [SET] " / SET
Nun wird der Dosiermotor gestartet und der Wert "0" von 50 muss sich erhöhen. Ist das der Fall, ist der Dosierer 2 im Beispiel Dos2 richtig angeschlossen.
Mit mehrfach RAUF Kalibrier- Funktion verlassen.



Änderungen			Name	Datum	Bezeichnung	Blatt 7
Name	Datum	gez.:	F.Lührs	31-08-2011		
	März 2017	gepr.:			Anschlussplan MediPut Big XXL	
		Norm:				